

附件三：

不合格供方名单

序号	公司名称	供方类别	其他备注
1	广东明源勘察设计有限公司	勘察类	
2	核工业芜湖工程勘察院	勘察类	
3	四川省川建勘察设计院	勘察类	
4	重庆创途建筑劳务有限公司	施工承包类	
5	四川盛鼎源建筑工程有限公司	施工承包类	

注：本名单内供方为**项目实施过程中**履约不良或发生质量安全事故，被评审组评定为“不合格”，按照《合格供方库实施细则（试行稿）》规定，三年内不得参与总院范围内任何合作。